

## SOS Montage Typs b. Rest. von W.G. u. Kemp u. Skiff 27.5.2026

Wisa Gloria/ Kemp Kinder Fahrzeuge/ Sitz Stellring-Schraube **abgebrochen**.

**Vorgehen der Gew. Reparatur**, für das ganze abgebrochene Gew.  $\frac{1}{4}$ » UNC herauszunehmen.

**Gew. gerade abfeilen; Leeres** Eisen Säge Blatt nehmen und in Kopf Schraubenzieher Schlitz einsägen, dann mit Durchschlag in den gesägten Schlitz nach Links mit Hammerschlag lösen, dass Gew. lösen. Dann evt. nochmals mit Eisen Säge Blatt, nach sägen, für den Schraubenzieher Nr.3 genau ansetzen, fest auf den Schraubenzieher drücken, und mit Wasserpumpen Zange am Griff Unter grossem Druck Gew. heraus drehen.

Am schnellsten u. einfachsten, grosser Erfolg so. Zeit max. 30 Min. m.Gew. nachschneiden. Ich komme, mit der Bohrmaschine nicht Hin. **Mechaniker Erlebnisse**.



Man sieht da den Schrauben Schlitz eingesägt.

Wisa Gloria/Kemp/ Kinder Fahrzeuge Glocken **mont. Lenker D10mm 14.10.2025**



Fest. Mont Bride anpassen m. Zange auf d 10mm/ **Super Sache**

**Skiff Sitz Richtig mont./ Keine Verletzung im offenen Ketten Kasten-Schlitz. 14.10.2025**

2x 6 Kant. Schrauben M6x14 m. U-Scheibe Bereit halten. Skiff auf den Kopf stellen zuerst.

Das Lange Blech über den Längen Schlitz legen, langer Blechteil nach vorne legen.

Flacheisen ca. 20x 60 mm mit den 2xGew. auf das Lange Blech mit den 2x6 er Löcher legen.

Sitz 90° gedreht zum Chassis halten/ 1x Schraube M6x14 in das Hintere Loch stecken und

durch das Lange Blech und dann in Mutter Flacheisen Prov. anschrauben. Sitz wieder in

normal Stellung schwenken und 2 Schraube M6x14 anschrauben.

**Wieso 6 Kant SchraubenM6x14.** Wenn Schlitz Schrauben kann jedes Kind den Sitz verstellen, zu viel lösen fällt die Platte in den Ketten Kasten, und das ganze Spiel, beginnt wieder von vorne. **N.b. 1-2 Std Arbeit**



Schlitz **abgedeckt** m.Langem Blech/ unten Blech Mutter

